

Hedensted Spildevand A/S
Ørumvej 48
8721 Daugård
Att.: spvand@hspv.dk

Rapportnr.: AR-19-CA-00774106-01
Batchnr.: EUDKVE-00774106
Kundenr.: CA0002161
Modt. dato: 07.03.2019

Analyserapport

Prøvested: Åle Renseanlæg - / 16270032
Prøvetype: Spildevand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøvedtagning: 06.03.2019 kl. 07:00 til 07.03.2019 kl. 07:00
Analyseperiode: 07.03.2019 - 21.03.2019

Lab prøvenr:	80663557	80663558	Enheder	Kravværdier		DL	Metode	Urel (%)
				Min.	Max.			
Prøve ID:	Indløb		Udløb					
Prøvemærke:	Indløb		Udløb					
pH	7.6	7.5	pH			2	DS/EN ISO 10523	
Temperatur ved pH-måling	20	21	°C				DS/EN ISO 10523	
Suspenderede stoffer		4.7	mg/l			0.5	DS/EN 872:2005	15
Uorganiske forbindelser								
Ammoniak+ammonium-N, filtreret		0.88	mg/l			0.005	SM 17. udg. 4500-NH3 (H)	15
Total Nitrogen	15	2.6	mg/l			0.05	DS EN ISO 11905-1:1998, SM 22. udg. 4500-NO3 (H)	15
Total Phosphor	2.6	0.35	mg/l			0.01	DS EN ISO 6878:2004, SM 22. udg. 4500-P (E)	15
Organiske samleparametre								
BI5 (uden ATU)	76		mg/l			0.5	DS/EN 1899-1 mod.	20
BI5 (med ATU)		3.9	mg/l			0.5	REFLAB metode 2	15
COD, kemisk iltforbrug	360	22	mg/l			5	ISO 15705	15
Oplysninger fra rekvirent								
Prøvetagningsmetode	Mgd.prop.	Mgd.prop.						*
Prøvetagningsudstyr	Eget	Eget						*
Vandmængde	4374	4773	m ³ /døgn					*
Vandtemperatur (start)	7.7	7.5	°C					*
Vandtemperatur (slut)	7.6	7.6	°C					*
pH v. start	7.3	7.3	pH					*
pH v. slut	7.4	7.4	pH					*
Vandmængde, Q max, 60 min	209.0	234.0	m ³ /time					*
Vandmængde, Q min, 60 min	155.0	176.0	m ³ /time					*
Nedbør	11.5	11.5	mm					*
Nedbør, døgnet før prøvetagning	9.5	9.5	mm					*

Kopi til:

Miljøstyrelsen Østjylland , nst_kjy_renseanlaeganalyse, Vasevej 7, 8920 Randers NV

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

°): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Hedensted Spildevand A/S
Ørumvej 48
8721 Daugård
Att.: spvand@hspv.dkRapportnr.: AR-19-CA-00774106-01
Batchnr.: EUDKVE-00774106
Kundenr.: CA0002161
Modt. dato: 07.03.2019

Analyserapport

Prøvested: Åle Renseanlæg - / 16270032
Prøvetype: Spildevand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 06.03.2019 kl. 07:00 til 07.03.2019 kl. 07:00
Analyseperiode: 07.03.2019 - 21.03.2019

Lab prøvenr:	80663557	80663558	Enheder	Kravværdier		DL	Metode	Urel (%)
				Min.	Max.			
Prøve ID:								
Prøvemærke:	Indløb	Udløb						

21.03.2019

Sara Skovsø Mørk
KunderådgiverKundecenter
Tlf: 70224231
G10@eurofins.dk**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig