

Hedensted Spildevand A/S
Ørumvej 48
8721 Daugård
Att.: spvand@hspv.dk

Rapportnr.: AR-19-CA-00882237-01
Batchnr.: EUDKVE-00882237
Kundenr.: CA0002161
Modt. dato: 09.10.2019

Analyserapport

Prøvested: Åle Renseanlæg - / 16270032
Prøvetype: Spildevand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøvedtagning: 08.10.2019 kl. 07:00 til 09.10.2019 kl. 07:00
Analyseperiode: 09.10.2019 - 18.10.2019

Lab prøvenr:	80766017	Enheder	Kravværdier		DL	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
Prøve ID:	Udløb						
Prøvemærke:	Udløb						
pH	7.6	pH			2	DS/EN ISO 10523	
Temperatur ved pH-måling	21	°C				DS/EN ISO 10523	
Suspenderede stoffer	5.0	mg/l			0.5	DS/EN 872:2005	15
Uorganiske forbindelser							
Ammoniak+ammonium-N, filtreret	0.81	mg/l			0.005	SM 17. udg. 4500-NH3 (H)	15
Total Nitrogen	2.9	mg/l			0.05	DS EN ISO 11905-1:1998, SM 22. udg. 4500-NO3 (H)	15
Total Phosphor	0.20	mg/l			0.01	DS EN ISO 6878:2004, SM 22. udg. 4500-P (E)	15
Organiske samleparametre							
BI5 (med ATU)	3.9	mg/l			0.5	REFLAB metode 2	15
COD, kemisk iltforbrug	17	mg/l			5	ISO 15705	15
Oplysninger fra rekvirent							
Prøvetagningsmetode	Mgd.prop.					*	
Prøvetagningsudstyr	Eget					*	
Vandmængde	3669	m ³ /døgn				*	
Vandtemperatur (start)	13.2	°C				*	
Vandtemperatur (slut)	13.1	°C				*	
pH v. start	6.9	pH				*	
pH v. slut	7.0	pH				*	
Vandmængde, Q max, 60 min	183.0	m ³ /time				*	
Vandmængde, Q min, 60 min	108.0	m ³ /time				*	
Nedbør	3	mm				*	
Nedbør, døgnet før prøvetagning	0.0	mm				*	

Kopi til:

Hedensted Kommune , spildevand@hedensted.dk, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted
 Miljøstyrelsen Østjylland , nst_kjy_renseanlaeganalyse, Vasevej 7, 8920 Randers NV

Tegnforklaring:

<: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen
 >: større end i.p.: ikke påvist
 #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig
 DL: Detektionsgrænse

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Hedensted Spildevand A/S
Ørumvej 48
8721 Daugård
Att.: spvand@hspv.dkRapportnr.: AR-19-CA-00882237-01
Batchnr.: EUDKVE-00882237
Kundenr.: CA0002161
Modt. dato: 09.10.2019

Analyserapport

Prøvested: Åle Renseanlæg - / 16270032
Prøvetype: Spildevand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 08.10.2019 kl. 07:00 til 09.10.2019 kl. 07:00
Analyseperiode: 09.10.2019 - 18.10.2019

Lab prøvenr:	80766017	Enheder	Kravværdier		DL	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
Prøve ID:							
Prøvemærke:	Udløb						

18.10.2019

Kundecenter
Tlf: 70224231
G10@eurofins.dkEurofins Miljø A/S
Kundecenter**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig