

Hedensted Spildevand A/S
Ørumvej 48
8721 Daugård
Att.: spvand@hspv.dk

Rapportnr.: AR-19-CA-00904065-02
Batchnr.: EUDKVE-00904065
Kundenr.: CA0002161
Modt. dato: 04.12.2019

Analyserapport

Prøvested: Korning Renseanlæg - / 16130043
Prøvetype: Spildevand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 03.12.2019 kl. 07:00 til 04.12.2019 kl. 07:00
Analyseperiode: 04.12.2019 - 20.12.2019

Lab prøvenr:	80795557	Enheder	Kravværdier		DL	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
Prøve ID:	Udløb						
Prøvemærke:	Udløb						
pH	8.1	pH			2	DS/EN ISO 10523	
Temperatur ved pH-måling	20	°C				DS/EN ISO 10523	
Suspenderede stoffer	5.7	mg/l			0.5	DS/EN 872:2005	15
Uorganiske forbindelser							
Ammoniak+ammonium-N, filtreret	0.68	mg/l			0.005	SM 17. udg. 4500-NH3 (H)	15
Total Nitrogen	13	mg/l			0.05	DS EN ISO 11905-1:1998, SM 22. udg. 4500-NO3 (H)	15
Total Phosphor	0.11	mg/l			0.01	DS EN ISO 6878:2004, SM 22. udg. 4500-P (E)	15
Organiske samleparametre							
BI5 (med ATU)	2.4	mg/l			0.5	REFLAB metode 2	15
COD, kemisk iltforbrug	12	mg/l			5	ISO 15705	15
Oplysninger fra rekvirent							
Prøvetagningsmetode	Mgd.prop.					*	
Prøvetagningsudstyr	Eget					*	
Vandtemperatur (start)	7.0	°C				*	
Vandtemperatur (slut)	8.0	°C				*	
pH v. start	6.9	pH				*	
pH v. slut	7.2	pH				*	
Vandmængde, Q max, 60 min	56.00	m ³ /time				*	
Nedbør	0	mm				*	
Anlægsmåler	164	m ³ /døgn				*	

Batchkommentar:

Revideret analyserapport, erstatter tidligere fremsendt rapport: Vandmængde ændret, beklager tastefejl.

Kopi til:

Hedensted Kommune , spildevand@hedensted.dk, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted

Miljøstyrelsen Østjylland , nst_kjy_renseanlaeganalyse, Vasevej 7, 8920 Randers NV

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig


Hedensted Spildevand A/S
Ørumvej 48
8721 Daugård
Att.: spvand@hspv.dkRapportnr.: AR-19-CA-00904065-02
Batchnr.: EUDKVE-00904065
Kundenr.: CA0002161
Modt. dato: 04.12.2019

Analyserapport

Prøvested: Korning Renseanlæg - / 16130043
Prøvetype: Spildevand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 03.12.2019 kl. 07:00 til 04.12.2019 kl. 07:00
Analyseperiode: 04.12.2019 - 20.12.2019

Lab prøvenr:	80795557	Enheder	Kravværdier		DL	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
Prøve ID:							
Prøvemærke:	Udløb						

20.12.2019


Birgit Neess Fredslund
KunderådgiverKundecenter
Tlf: 70224231
G10@eurofins.dk**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig