

Hedensted Spildevand A/S
Ørumvej 48
8721 Daugård
Att.: spvand@hspv.dk

Rapportnr.: AR-20-CA-00915999-01
Batchnr.: EUDKVE-00915999
Kundenr.: CA0002161
Modt. dato: 16.01.2020

Analyserapport

Prøvested: Tørring Renseanlæg - / 16270003
Prøvetype: Spildevand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøvedatning: 15.01.2020 kl. 07:00 til 16.01.2020 kl. 07:00
Analyseperiode: 16.01.2020 - 31.01.2020

Lab prøvenr:	80797835	80797836	Enheder	Kravværdier		DL	Metode	Urel (%)
				Min.	Max.			
Prøve ID:	Indløb		Udløb					
Prøvemærke:	Indløb		Udløb					
pH	7.4	7.3	pH			2	DS/EN ISO 10523	
Temperatur ved pH-måling	21	21	°C				DS/EN ISO 10523	
Suspenderede stoffer		29	mg/l			0.5	DS/EN 872:2005	15
Uorganiske forbindelser								
Ammoniak+ammonium-N, filtreret		0.29	mg/l			0.005	SM 17. udg. 4500-NH3 (H)	15
Total Nitrogen	14	5.8	mg/l			0.05	DS EN ISO 11905-1:1998, SM 22. udg. 4500-NO3 (H)	15
Total Phosphor	1.8	0.69	mg/l			0.01	DS EN ISO 6878:2004, SM 22. udg. 4500-P (E)	15
Organiske samleparametre								
BI5 (uden ATU)	180		mg/l			0.5	DS/EN 1899-1 mod.	20
BI5 (med ATU)		8.6	mg/l			0.5	REFLAB metode 2	15
COD, kemisk iltforbrug	290	39	mg/l			5	ISO 15705	15
Metaller								
Bly (Pb)		0.6	µg/l			0.5	DS 259:2003, DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	20
Chrom (Cr)		< 0.5	µg/l			0.5	DS 259:2003, DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	20
Kobber (Cu)		3.2	µg/l			1	DS 259:2003, DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	20
Nikkel (Ni)		1.6	µg/l			1	DS 259:2003, DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	20
Zink (Zn)		44	µg/l			5	DS 259:2003, DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	20
Oplysninger fra rekvirent								
Prøvetagningsmetode	Mgd.prop.	Mgd.prop.						*
Prøvetagningsudstyr	Eget	Eget						*
Vandmængde	4029	4029	m ³ /døgn					*
Vandtemperatur (start)	9.7	10.6	°C					*
Vandtemperatur (slut)	9.7	10.5	°C					*
pH v. start	7.0	6.8	pH					*
pH v. slut	6.9	6.9	pH					*
Vandmængde, Q max, 60 min	304.0	307.0	m ³ /time					*
Vandmængde, Q min, 60 min	106.0		m ³ /time					*

Tegnforklaring:

<: mindre end
 >: større end
 #: ingen parametre er påvist
 DL: Detektionsgrænse
 *): Ikke omfattet af akkrediteringen
 i.p.: ikke påvist
 i.m.: ikke målelig

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Hedensted Spildevand A/S
 Ørumvej 48
 8721 Daugård
 Att.: spvand@hspv.dk

Rapportnr.: AR-20-CA-00915999-01
 Batchnr.: EUDKVE-00915999
 Kundenr.: CA0002161
 Modt. dato: 16.01.2020

Analyserapport

Prøvested: Tørring Renseanlæg - / 16270003
 Prøvetype: Spildevand
 Prøvetager: Rekvirenten
 Prøveudtagning: 15.01.2020 kl. 07:00 til 16.01.2020 kl. 07:00
 Analyseperiode: 16.01.2020 - 31.01.2020

Lab prøvenr:	80797835	80797836	Enheder	Kravværdier		DL	Metode	Urel (%)
				Min.	Max.			
Prøve ID:								
Prøvemærke:	Indløb	Udløb						
Nedbør	2	2	mm			*		
Nedbør, døgnet før prøvetagning	2.0	2.0	mm			*		

Kopi til:

Hedensted Kommune , spildevand@hedensted.dk, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted
 Miljøstyrelsen Østjylland , nst_kjy_renseanlaeganalyse, Vasevej 7, 8920 Randers NV

31.01.2020



Sara Skovsø Mørk
 Kunderådgiver

Kundecenter
 Tlf: 70224231
 G10@eurofins.dk

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

°): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig