

Hedensted Spildevand A/S
Ørumvej 48
8721 Daugård
Att.: spvand@hspv.dk

Rapportnr.: AR-22-CA-22133746-01
Batchnr.: EUDKVE-22133746
Kundenr.: CA0002161
Modt. dato: 08.12.2022

Analyserapport

Prøvested: Tørring Renseanlæg - / 16270003
Prøvetype: Spildevand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøvedtagnings: 07.12.2022 kl. 07:00 til 08.12.2022 kl. 07:00
Analyseperiode: 08.12.2022 - 22.12.2022

Lab prøvenr:	835-2022-	835-2022-	Enheder	Kravværdier		DL	Metode	Urel (%)
	81172868	81172869		Min.	Max.			
Prøve ID:								
Prøvemærke:	Indløb	Udløb						
pH	7.5	7.9	pH			2	DS/EN ISO 10523:2012	
Temperatur ved pH-måling	19	19	°C				DS/EN ISO 10523:2012	
Suspenderede stoffer		4.9	mg/l			0.5	DS/EN 872:2005	15
Uorganiske forbindelser								
Ammoniak+ammonium-N, filtreret		0.26	mg/l			0.005	SM 17. udg. 4500-NH3 (H)	15
Total Nitrogen	24	1.3	mg/l			0.05	DS EN ISO 11905-1:1998, DS ISO 15923-1:2013	15
Total Phosphor	4.2	0.14	mg/l			0.01	DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 15923-1:2013	15
Organiske samleparametre								
BI5 (uden ATU)	150		mg/l			0.5	DS/EN 1899-1 mod..	20
BI5 (med ATU)		1.8	mg/l			0.5	REFLAB metode 2	15
COD, kemisk iltforbrug	420	17	mg/l			5	ISO 15705	15
Metaller								
Bly (Pb)		1.0	µg/l			0.5	DS 259:2003, DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	20
Chrom (Cr)		5.4	µg/l			0.5	DS 259:2003, DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	20
Kobber (Cu)		59	µg/l			0.5	DS 259:2003, DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	20
Nikkel (Ni)		< 1	µg/l			1	DS 259:2003, DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	20
Zink (Zn)		98	µg/l			5	DS 259:2003, DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	20

Oplysninger fra rekvirent

Prøvetagningsmetode	Mgd.prop.	Mgd.prop.		*
Prøvetagningsudstyr	Eget	Eget		*
Vandmængde	1230	767	m ³ /døgn	*
Vandtemperatur (start)	12.5	11	°C	*
Vandtemperatur (slut)	12.5	11	°C	*
pH v. start	7.2	7.3	pH	*
pH v. slut	7.2	7.3	pH	*
Vandmængde, Q max, 60 min	66.00	52.00	m ³ /time	*
Vandmængde, Q min, 60 min	35.00		m ³ /time	*

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Hedensted Spildevand A/S
Ørumvej 48
8721 Daugård
Att.: spvand@hspv.dkRapportnr.: AR-22-CA-22133746-01
Batchnr.: EUDKVE-22133746
Kundenr.: CA0002161
Modt. dato: 08.12.2022

Analyserapport

Prøvested: Tørring Renseanlæg - / 16270003
Prøvetype: Spildevand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 07.12.2022 kl. 07:00 til 08.12.2022 kl. 07:00
Analyseperiode: 08.12.2022 - 22.12.2022

Lab prøvenr:	835-2022- 81172868	835-2022- 81172869	Enheder	Kravværdier		DL	Metode	Urel (%)
				Min.	Max.			
Prøve ID:								
Prøvemærke:	Indløb	Udløb						
Nedbør	0	0	mm				*	
Nedbør, døgnet før prøvetagning	0.0	0.0	mm				*	

Kopi til:

Hedensted Kommune, spildevand@hedensted.dk, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted
Miljøstyrelsen Østjylland, nst_kjy_renseanlaeganalyse, Vasevej 7, 8920 Randers NV

22.12.2022

Kundecenter
Tlf: 72187272
wqm@eurofins.dk
Lea Mejdahl Lind
Kunderådgiver**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig